



2026年4月28日

各位

会社名 北陸電力株式会社  
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 松田 光司  
(コード：9505 東証プライム市場)  
問合せ先 火力部火力業務品質チーム統括(副部長) 草開 博則  
(TEL 076-441-2511)

## 七尾大田火力発電所2号機の復旧見通しについて

2025年12月30日(火)に発生した七尾大田火力発電所2号機の運転停止に関する概要及び今後の見通しについてお知らせいたします。

### 1. 本事象の概要

当社の七尾大田火力発電所2号機(定格出力：70万kW)において、運転中に主変圧器の異常を検出し、保護装置が動作したことから、12月30日(火)に自動停止しました。

主変圧器の内部点検の結果、銅製導体の一部が溶けるなどの大きな損傷が発生していることを確認しました。主変圧器内部の部材取り替えなどの大規模な修理となるため、七尾大田火力発電所2号機の復旧時期は2027年春頃となる見通しです。

本損傷の原因は、雷撃が主変圧器内部に侵入したことにより、変圧器内部の絶縁破壊※に至ったものと推定しております。今後、避雷器を強化するなど必要な対策を実施してまいります。

なお、今後の需給状況については、他の火力発電所や水力発電所の運転、市場調達等により、七尾大田火力発電所2号機が停止する期間においても、必要な供給力を確保できる見通しです。

今後、開示すべき事項が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。

※過大な電圧がかかることで、絶縁体が本来もつ電気抵抗が急激に低下し、大電流が流れる現象

### 2. 今後の見通し

2026年度の業績に与える影響につきましては、当年度の停止期間中における代替電源の調達費用の増加などにより200億円程度を見込んでおります。

なお、影響額の見通しについては、本日現在において入手可能な情報及び将来の不確実な要因に係る仮定を前提としているため、今後変動する可能性があります。

以上